

SWP-30SHA显示模块

SWP-30SHA显示模块与各种SWP-M30系列转换模块配合，将输入信号值以直观的数值方式进行显示。

SWP-30SHA显示模块采用高亮度LED数码显示，可方便输入测量值的查看。

主要技术参数

显示方式	高亮度LED数字显示
显示范围	-1999~9999字
显示精度	同测量精度


安装形式

1. 取下仪表面板，将显示模块插入仪表面板接口。
2. 安装好仪表面板，撕下面板上的PVC粘贴上仪表面板。
3. 撕去新的PVC粘贴后的保护纸，将新PVC粘贴上仪表面板。
4. 显示模块安装完毕。

订货须知

SWP-30SHA-1：适用于单通道M30模块

外形尺寸



61

30
SHA
模块

SWP-30PCA编程器

SWP-30PCA编程器与各种SWP30系列转换模块配合，可设定转换模块的各种控制参数。

主要技术参数

适用范围	各型SWP30转换模块
设定方式	轻触式按键设定
设定精度	同测量精度
参数保持	设定参数断电后永久保持
显示方式	高亮度LED数字显示
显示范围	-1999~9999字

使用方法

将SWP30编程器接头插入SWP30系列转换模块面板上的接口，上电后，编程器将显示当前模块的测量值，按压SET键即进入内部参数设定。设定方法及参数定义参见当前模块说明及编程器说明。

订货须知

SWP-30LCD-1编程器：适用于单通道30模块（新式）

SWP-30LCD-2编程器：适用于双通道及单通道输入，两路隔离输出的30模块（新式）

外形

